



HOW TO ORDER



Shell size	Ø A	K	M	R	S	Ø T
	+0,03–0,13	±0,4	±0,15	±0,15	max.	±0,15
* 8A	12,00	1,6	12,1	15,1	21,0	3,05
* 10A	15,00	1,6	12,1	18,3	24,2	3,05
* 12A	19,05	1,6	12,1	20,6	26,6	3,05
* 14A	22,23	1,6	12,1	23,0	29,0	3,05
* 16A	25,40	1,6	12,1	24,6	31,3	3,05
* 18A	28,58	1,6	12,1	27,0	33,7	3,05
* 20A	31,75	2,4	14,5	29,4	36,9	3,05
* 22A	34,93	2,4	14,5	31,8	40,1	3,05
* 24A	38,10	2,4	15,4	34,9	43,3	3,75

* Add "KPT 15 -" or "MS 3115-" prefixes