

Product discontinuation notification (PDN)

| | |
|------------------------------------|---|
| Title / short description | Discontinuation of "old UK" products and product versions |
| Affected article category | Terminal blocks |
| Change category | Discontinuation |
| Change number | IBE190019-02 |
| Reason for PCN/PDN Revision | Correction of the item list |

Purpose/objective of the change

Discontinuation due to portfolio streamlining

Detailed description of the change

Discontinuation due to (partial) availability of alternative products

Identifying characteristics

See attached item list for discontinued items

| | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Start of Production (SOP) | - | Last Time Delivery (LTD) | 2025-01-31 |
| Effective date (EOP) | 2024-10-31 | End of Service (EOSR) | - |
| End of Sales (EOS) | 2024-10-31 | | |

Short-term change (< 6 months) or discontinuation (< 12 months), due to:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Short-term delivery stop by supplier | <input type="checkbox"/> Short-term recall by supplier |
| <input type="checkbox"/> Force majeure | <input type="checkbox"/> Product improvement with customer benefits | |
| <input type="checkbox"/> Others | | |

Attachments

- Material_list.csv
- PDN-IBE190019-02_DE
- PDN-IBE190019-02_EN

Material list

| Item no. | Item Type | Hardware / Firmware | | Item no. | Substitute item Type |
|----------|-------------------------|---------------------|-----|----------|-------------------------|
| | | old | new | | |
| 3058018 | AP-RSC-KS | | | 3058017 | AP RSC |
| 0810012 | BSLK 16 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 3057144 | UDK 3 RD | | | 3044542 | UT 2,5-QUATTRO |
| 3003174 | UK 2,5 N/RS | | | 3044076 | UT 2,5 |
| 3002018 | UK 3 | | | 3044076 | UT 2,5 |
| 3002092 | UK 3 BU | | | 3044089 | UT 2,5 BU |
| 0531210 | UK 4-EX BKYE-FE | | | 3047617 | UT 4-FE |
| 3004456 | UK 10-EX ALTER FUSS | | | 3044160 | UT 10 |
| 3005028 | UK 10-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P |
| 3006179 | UK 16 N-PE/N | | | 3044199 | UT 16 |
| 3059016 | UK 16-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P |
| 3048315 | UK 35 BK | | | 3044226 | UT 35 BK |
| 3048328 | UK 35 RD | | | 3044227 | UT 35 RD |
| 3048219 | UK 35-FE | | | 3047676 | UT 35-FE |
| 3008009 | UK 35-IB | | | 3047727 | UT 35 IB |
| 3048072 | UK 35-IB BU | | | 3047730 | UT 35 IB BU |
| 3048154 | UK 35-IB-FE | | | 3047727 | UT 35 IB |
| 5022290 | SLK 4 O.SOCKEL U. FEDER | | | 3044128 | UT 4-PE |
| 0270018 | USK 4-FSR(4-2,8-0,8) | | | 2017237 | UHK 4-FS(8-2,8-0,8) |
| 0271017 | USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) | | | 2017224 | UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) |
| 0442011 | USLKG 10 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 0442082 | USLKG 10 N-1 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0442024 | USLKG 10-1 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 0443010 | USLKG 16 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0443036 | USLKG 16 N-1 | | | 3044212 | UT 16-PE |
| 0448015 | USLKG 16-1 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0449014 | USLKG 35-1 | | | 3044241 | UT 35-PE |
| 0444035 | USLKG 35-IB | | | 3044241 | UT 35-PE |
| 0441517 | USLKG 5-1 | | | 3044128 | UT 4-PE |
| 0444048 | USLKG 6 N-1 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 2780014 | UXKK 4 | | | 3044814 | UTTB 4 |
| 0201605 | ZS-6 | | | | |
| 2701574 | GE 10/2-BA BU | | | | |
| 5031003 | ST-K 4 ASEA | | | | |
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | | | | |
| 3008054 | UK 35-PE/N | | | | |
| 0443081 | USLKG 2,5 N-1 | | | | |
| 0444020 | USLKG 35 BK | | | | |

Produktabkündigungsmitteilung (PDN)

| | |
|---|---|
| Titel / kurze Beschreibung | Abkündigung von Produkten und Produktvarianten "old UK" |
| Betroffene Artikelkategorie | Reihenklemmen |
| Änderungskategorie | Abkündigung |
| Änderungsnummer | IBE190019-02 |
| Grund der PCN/PDN Revisionierung | Korrektur der Artikelliste |

Zweck/Ziel der Änderung

Abkündigung aufgrund Portfoliobereinigung

Detailbeschreibung der Änderung

Abkündigung aufgrund (teilweise) vorhandener Alternativartikel

Identifizierende Merkmale

Abgekündigte Artikel siehe beigefügte Artikelliste

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
| Beginn der Herstellung (SOP) | - | Letztmalige Lieferung (LTD) | 2025-01-31 |
| Inkrafttreten der Änderung (EOP) | 2024-10-31 | Einstellung von Service (EOSR) | - |
| Einstellung des Vertriebs (EOS) | 2024-10-31 | | |

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Material_list.csv
- PDN-IBE190019-02_DE
- PDN-IBE190019-02_EN

Materialliste

| Art.-Nr. | Artikel Typ | Revision/Versionscharge | | Art.-Nr. | Ersatzartikel Typ |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|-------------------------|
| | | alt | neu | | |
| 3058018 | AP-RSC-KS | | | 3058017 | AP RSC |
| 0810012 | BSLK 16 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 3057144 | UDK 3 RD | | | 3044542 | UT 2,5-QUATTRO |
| 3003174 | UK 2,5 N/RS | | | 3044076 | UT 2,5 |
| 3002018 | UK 3 | | | 3044076 | UT 2,5 |
| 3002092 | UK 3 BU | | | 3044089 | UT 2,5 BU |
| 0531210 | UK 4-EX BKYE-FE | | | 3047617 | UT 4-FE |
| 3004456 | UK 10-EX ALTER FUSS | | | 3044160 | UT 10 |
| 3005028 | UK 10-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P |
| 3006179 | UK 16 N-PE/N | | | 3044199 | UT 16 |
| 3059016 | UK 16-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P |
| 3048315 | UK 35 BK | | | 3044226 | UT 35 BK |
| 3048328 | UK 35 RD | | | 3044227 | UT 35 RD |
| 3048219 | UK 35-FE | | | 3047676 | UT 35-FE |
| 3008009 | UK 35-IB | | | 3047727 | UT 35 IB |
| 3048072 | UK 35-IB BU | | | 3047730 | UT 35 IB BU |
| 3048154 | UK 35-IB-FE | | | 3047727 | UT 35 IB |
| 5022290 | SLK 4 O.SOCKEL U. FEDER | | | 3044128 | UT 4-PE |
| 0270018 | USK 4-FSR(4-2,8-0,8) | | | 2017237 | UHK 4-FS(8-2,8-0,8) |
| 0271017 | USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) | | | 2017224 | UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) |
| 0442011 | USLKG 10 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 0442082 | USLKG 10 N-1 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0442024 | USLKG 10-1 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 0443010 | USLKG 16 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0443036 | USLKG 16 N-1 | | | 3044212 | UT 16-PE |
| 0448015 | USLKG 16-1 | | | 3044173 | UT 10-PE |
| 0449014 | USLKG 35-1 | | | 3044241 | UT 35-PE |
| 0444035 | USLKG 35-IB | | | 3044241 | UT 35-PE |
| 0441517 | USLKG 5-1 | | | 3044128 | UT 4-PE |
| 0444048 | USLKG 6 N-1 | | | 3044157 | UT 6-PE |
| 2780014 | UXKK 4 | | | 3044814 | UTTB 4 |
| 0201605 | ZS-6 | | | | |
| 2701574 | GE 10/2-BA BU | | | | |
| 5031003 | ST-K 4 ASEA | | | | |
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | | | | |
| 3008054 | UK 35-PE/N | | | | |
| 0443081 | USLKG 2,5 N-1 | | | | |
| 0444020 | USLKG 35 BK | | | | |

| Item no. | Type | old | new | Substitute item | Replacement product designation | eCl@ss 13.0 |
|----------|-------------------------|-----|-----|-----------------|---------------------------------|-------------|
| 3058018 | AP-RSC-KS | | | 3058017 | AP RSC | |
| 0810012 | BSLK 16 | | | 3044173 | UT 10-PE | 27250103 |
| 3057144 | UDK 3 RD | | | 3044542 | UT 2,5-QUATTRO | 27250101 |
| 3003174 | UK 2,5 N/RS | | | 3044076 | UT 2,5 | |
| 3002018 | UK 3 | | | 3044076 | UT 2,5 | 27250101 |
| 3002092 | UK 3 BU | | | 3044089 | UT 2,5 BU | 27250101 |
| 0531210 | UK 4-EX BKYE-FE | | | 3047617 | UT 4-FE | 27250101 |
| 3004456 | UK 10-EX ALTER FUSS | | | 3044160 | UT 10 | 27141190 |
| 3005028 | UK 10-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P | 27250101 |
| 3006179 | UK 16 N-PE/N | | | 3044199 | UT 16 | 27250103 |
| 3059016 | UK 16-PR | | | 1054163 | UT 10 P/P | 27250101 |
| 3048315 | UK 35 BK | | | 3044226 | UT 35 BK | 27250101 |
| 3048328 | UK 35 RD | | | 3044227 | UT 35 RD | 27250101 |
| 3048219 | UK 35-FE | | | 3047676 | UT 35-FE | 27250101 |
| 3008009 | UK 35-IB | | | 3047727 | UT 35 IB | 27250101 |
| 3048072 | UK 35-IB BU | | | 3047730 | UT 35 IB BU | 27250101 |
| 3048154 | UK 35-IB-FE | | | 3047727 | UT 35 IB | 27250101 |
| 5022290 | SLK 4 O.SOCKEL U. FEDER | | | 3044128 | UT 4-PE | |
| 0270018 | USK 4-FSR(4-2,8-0,8) | | | 2017237 | UHK 4-FS(8-2,8-0,8) | 27250101 |
| 0271017 | USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) | | | 2017224 | UHK 4-FS/FS(12-2,8-0,8) | 27250101 |
| 0442011 | USLKG 10 | | | 3044157 | UT 6-PE | 27250103 |
| 0442082 | USLKG 10 N-1 | | | 3044173 | UT 10-PE | 27250103 |
| 0442024 | USLKG 10-1 | | | 3044157 | UT 6-PE | 27250103 |
| 0443010 | USLKG 16 | | | 3044173 | UT 10-PE | 27250103 |
| 0443036 | USLKG 16 N-1 | | | 3044212 | UT 16-PE | 27250103 |
| 0448015 | USLKG 16-1 | | | 3044173 | UT 10-PE | 27250103 |
| 0449014 | USLKG 35-1 | | | 3044241 | UT 35-PE | 27250103 |
| 0444035 | USLKG 35-IB | | | 3044241 | UT 35-PE | 27250103 |
| 0441517 | USLKG 5-1 | | | 3044128 | UT 4-PE | 27250103 |
| 0444048 | USLKG 6 N-1 | | | 3044157 | UT 6-PE | 27250103 |
| 2780014 | UXKK 4 | | | 3044814 | UTT B 4 | 27250102 |
| 0201605 | ZS-6 | | | | | 27141190 |
| 2701574 | GE 10/2-BA BU | | | | | 27141106 |
| 5031003 | ST-K 4 ASEA | | | | | 27141190 |
| 2770066 | TS-U3K 2,5 | | | | | |
| 3008054 | UK 35-PE/N | | | | | 27250110 |
| 0443081 | USLKG 2,5 N-1 | | | | | 27250103 |
| 0444020 | USLKG 35 BK | | | | | 27250103 |